

Акт

обследования автобусного маршрута (школьный № 34.4)

д. Алгаштык – с. Салба обслуживаемого МБОУ «Салбинская СОШ»

от 13.08.2019г.

Комиссия в составе:

1. Гровер В.А. – водитель МБОУ «Салбинская СОШ»
2. Чернова Н.И. – сопровождающий
3. Сычкина Е.Н. – сопровождающий
4. Минакова О.И. – социальный педагог

Составили настоящий АКТ на обследование состояния автодороги по следующему маршруту:

Алгаштык -Салба - Алгаштык

покрытие: грунтово –щебёночное;

протяжённость: 12 км

Пришли к заключению: Состояние дороги **удовлетворительно.**

Председатель комиссии: Минакова Г.С.

Минаков

Члены: комиссии:

Гровер В.А.

Гровер

Чернова Н.И.

Чернова

Сычкина Е.Н.

Сычкина

Минакова О.И.

Минаков